

ฝ่ายบริการวิศวกรรม
 เลขที่รับ 916 / 50
 วันที่ 1 ส.ย. 2550
 เวลา 10.00 น.

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ศูนย์วิศวกรรมภาคเหนือ
 รับวันที่ 29 พ.ค. 50
 เลขรับ 989
 เวลา 10.50 น.



ส่วนงาน สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ บมจ.อสมท จ.ตาก
 ที่ ตท. 036 / 2550
 วันที่ 22 พฤษภาคม 2550
 เรื่อง รายงานความคืบหน้าการซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

บันทึกข้อความ

เรียน หัวหน้าสถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ บมจ.อสมท จ.ตาก

สืบเนื่องมาจาก เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 ได้เกิดฟ้าผ่าเข้ามาในระบบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ทำให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้รับความเสียหายใช้งานไม่ได้ ต่อมาเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2550 ช่างจากบริษัท เอลเมค มาร์เกตติ้ง ได้มาตรวจสอบความเสียหายของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแล้ว พบว่าชุด CONTROL RGAM เสีย ชุด AUTOMATIC BATTERY CHARGER และมีมอเตอร์ควบคุมเครื่องยนต์ เสียต้องทำการเปลี่ยนใหม่ และช่างจากบริษัท เอลเมค มาร์เกตติ้ง ได้ทำการติดตั้งชุด KEY Start ใช้ Start เครื่องยนต์เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า โดยใช้ระบบ Manual เป็นการชั่วคราว ในกรณีเกิดไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขัดข้อง บริษัท เอลเมค มาร์เกตติ้ง ได้แจ้งรายการอุปกรณ์ที่เสียหายพร้อมเสนอราคาไปให้ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนท์ทราบบแล้ว ตอนนี้อยู่ในระหว่างที่ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนท์ ติดต่อประสานงานกับบริษัท กรุงเทพประกันภัยเพื่ออนุมัติการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสียหายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(Signature)
 (นายนาวิ เตือสีปทุม)
 ช่างอิเล็กทรอนิกส์

(Handwritten note in Thai script):
 ไลน์ ผู้จัดสรรงาน, เนื่อ
 เพื่อไม่รบกวนความคืบหน้า
 การซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, 23/5/50
 ร.น.ต. 036 / 2550
 เพื่อซ่อมต่อไป

(Signature)
 (นายวิชาญ ทรงทวีสิน)
 ผู้จัดการศูนย์วิศวกรรมภาคเหนือ

(Signature)
 (นายวิชาญ ทรงทวีสิน)
 ผู้จัดการศูนย์วิศวกรรมภาคเหนือ

๒๓/๕/๕๐
 ๒๓/๕/๕๐
 ๒๓/๕/๕๐
 ๒๓/๕/๕๐
 ๒๓/๕/๕๐

(Signature)
 (นายสนามชัย กำจร)
 ผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิศวกรรม
 5 ส.ย. 2550